CAMARA DE DESAGUE Y LIMPIEZA PARA VALVULA DE DESAGUE PVC Ø <150 mm

PLANTA



CORTE A-A



DETALLES 3D COMPLEMENTARIOS



Detalle de armadura
en loseta superior



Detalle anclaje
de marco y tapa



NOTA: Los detalles 3d son detalles de ayuda para la construcción.
(Debe respetarse los detalles constructivos en planta y corte)

CAMARA VALVULA DESAGÜE LIMPIEZA Ø<150mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS:
PLANO TIPO

Codificación: AG (Tipología) / PT (Género) 01 -	Sector: Departamento Estudios y Proyectos	Aguas del Norte Co.S.A.ySa. Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.
Fecha Actualización: 05-21	Escala: Escala s/e	
Nombre Archivo: Camara Valvula desague limpieza menor 150.dwg	Cad: Mmo. Oscar Gutierrez	

VALERIA CHOCOBAR
DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENCIA DE INGENIERIA
Aguas del Norte - CoSAySa

Ing. Civil MA. MERCEDES RASSAN
Jefe de Dpto. Estudio y Proyectos
GERENCIA DE INGENIERIA
Aguas del Norte - CoSAySa